


PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ / PIĘCIOLETNIEJ* NR 5/2022
- PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO* OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu											
1	Numer ewidencyjny (JNI): brak	5	JAD:								
2	Nr drogi: 103727B	6	Najbliższa miejscowość: Sierbowce								
3	Kilometraż: 4+500	7	Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka Poganica								
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: drewno	8	Długość obiektu: 9,10 m								
STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA	
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia							Ocena stanu	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	UT	WT	DT					2	nie	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	UT	UD	WT					2	nie	
3	Nawierzchnia jezdni	UD	KD	RD	AD				2	nie	
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki								-		
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	ND	AD						3	nie	
6	Belki podporęczowe, gzymsy	ND	AD	CD					3	nie	
7	Urządzenia odwadniające								-		
8	Izolacja pomostu								-		
9	Konstrukcja pomostu	UD	KD	RD	AD				1	nie	
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	UD	KD	RD	AD	DD			1	nie	
11	Łożyska								-		
12	Urządzenia dylatacyjne								-		
13	Przyczółki	UB	NB	CB					2	nie	
14	Filary	UD	KD	CD	AD				1	nie	
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	UT	DT	NT					3	nie	
16	Przeguby								-		
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka								-		
18	Urządzenia ochrony środowiska								-		
19	Zakotwienia ciągów								-		
20	Ciągna								-		
21	Urządzenia obce								-		
Stan pogody: słonecznie		Ocena średnia obiektu:							2,0		
Temperatura: 23°C		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:							1,0		
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń): Zniszczone, spróchniałe, deski na dojazdach stwarzają zagrożenie dla ruchu pieszego i pojazdów poruszających się po obiekcie.											
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): brak											
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***											
Parametr								Ograniczenie**	Ocena		
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego											
2. Aktualna nośność obiektu											
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów											
4. Szerokość skrajni na obiekcie											
5. Wysokość skrajni na obiekcie											
6. Skrajnia / światło pod obiektem											
ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:											
WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU: Częściowo zostały wykonane zalecenia z poprzedniego przeglądu											

WNIOSKOWANE ZALECENIA			
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania	
2. Zamknięcie obiektu dla ruchu	nie		
3. Ograniczenie nośności do [Mg]	nie		
4. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	nie		
5. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	nie		
6. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	nie		
7. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	nie		
8. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	nie		
9. Oznakowanie obiektu	nie		
10. Przeprowadzenie <i>przeгляdu rozszerzonego</i> poza planem przeglądów	nie		
11. Przeprowadzenie <i>przeгляdu szczegółowego</i> poza planem przeglądów	nie		
12. Wykonanie prac porządkowych	tak	0	
13. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: tak			
WYKONAWCA PRZEGLĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu: 15.06.2022 r.
1. Edward Donejko	BŁ 212/85		
2.			
WNIOSKI: Należy wymienić uszkodzone elementy najazdów drewnianych. Oczyszczyć przestrzeń podmostową. Ze względu na zły stan całego obiektu mostowego należy pilnie wykonać remont lub przebudowę obiektu.			
Data: 17.06.2022 r.		ZAKŁAD BUDOWY DRÓG I MOSTÓW Edward Donejko 16-123 Kuznica, ul. Topolowa 2 tel. 604 200 958 NIP 545-00-48-01 REG 1450104686 pieczęć i podpis	

Przeгляд podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959, z 2005 r. nr 113, poz. 954, nr 163, poz. 1362, nr 169, poz. 1419, z 2006 r. nr 12, poz. 63).

Przeгляд rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959 z 2005 r. nr 113, poz. 954, nr 163, poz. 1362, nr 169, poz. 1419, z 2006 r. nr 12, poz. 63).

Załączniki do protokołu *przeгляdu rozszerzonego*:

- 25. Dokumentacja fotograficzna obiektu
- 26. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
- 27. Protokół kontroli instalacji elektrycznej*
- 28. Protokół kontroli instalacji odgromowej*
- 29. Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej*
- 30. Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych*

* – niepotrzebne skreślić, ** – wpisać „tak” lub „nie”, *** – wypełniać w czasie wykonywania *przeгляdu rozszerzonego*